



HEIDELBERGCEMENT Leimen.pdf

Recommendation for your IBS front cleaner

Dear Mr. Link:

At our Leimen plant, we had a "problem conveyor" on which all cleaner systems that had previously been installed failed or did not attain satisfactory cleaning results; some systems were too large to be installed.

In December 2012, we installed an IBS front cleaner; after a short introductory phase, it demonstrated excellent cleaning results. We have been using it since then without any modifications.

The effort involved in maintenance is insignificant.

To the present day, we have had no need to adjust anything on the cleaner. In the meantime, we have installed five IBS front cleaners, and more are to come.

I recommend the cleaner very highly because the cleaning performance is very good and maintenance is almost not required.

Sincerely yours,

Leimen plant

At the behest of A.K.

**MARTIN ENGINEERING GMBH**

In der Rehbach 14 ■ 65396 Walluf, Deutschland ■ Tel. +49 (0)6123 97820 ■ Fax +49 (0)6123 75533 ■ info@martin-eng.de ■ www.martin-eng.de  
ISO 9001 zertifiziert ■ Handelsregister: HRB 17619 Amtsgericht Wiesbaden  
Geschäftsführer: Michael Hengl, Scott Hutter ■ Ust Id Nr: DE 113863500  
Nassauische Sparkasse ■ BLZ: 510 500 15, Kto: 472 016 334 ■ IBAN: DE97 5105 0015 0472 0163 34, SWIFT BIC: NASS DE 55 XXX  
Commerzbank AG ■ BLZ: 510 800 60, Kto: 119 069 600 ■ IBAN: DE31 5108 0060 0119 0696 00, SWIFT BIC: DRES DE FF 510

HeidelbergCement AG · Rohrbacher Straße 95 · 69181 Leimen

IBS- Industriemaschinen Bergbau  
Service GmbH  
Herr Link  
Industriestraße 15

97653 Bischofsheim / Röhn

**HeidelbergCement AG**

Zementwerk Leimen  
Rohrbacher Straße 95  
69181 Leimen  
Germany  
Telefon +49-6224-703-0

Kübler  
Tel. -50330  
Fax -50271

18.07.2014

**Referenzschreiben zu IBS-Vorkopfabstreifer**

Sehr geehrter Herr Link,

bei uns im Werk Leimen hatten wir ein „Problemband“, an dem alle vorher eingebauten Abstreifsysteme versagten bzw. keine zufriedenstellenden Reinigungsergebnisse erreichten oder aus Platzmangel nicht eingebaut werden konnten.

Im Dezember 2012 haben wir einen IBS-Vorkopfabstreifer eingebaut, der nach einer kurzen Einlaufphase hervorragende Reinigungsergebnisse vorweisen kann und bis dato unverändert im Einsatz ist.

Der Wartungsaufwand ist zu vernachlässigen.

Bis heute hatten wir keinen Bedarf, an dem Abstreifer etwas nachzustellen oder zu justieren. Mittlerweile haben wir schon fünf IBS-Vorkopfabstreifer eingebaut und weitere werden folgen.

Ich kann den Abstreifer sehr empfehlen, da die Reinigungsleistung sehr gut und eine Wartung praktisch nicht erforderlich ist.

Mit freundlichen Grüßen

HeidelbergCement AG  
Werk Leimen

  
i. A. Axel Kübler

**Vorsitzender des Aufsichtsrats**  
Fritz-Jürgen Heckmann  
**Vorstand**  
Dr. Bernd Scheifele (Vorsitzender),  
Dr. Dominik von Achten,  
Daniel Gauthier, Andreas Kern,  
Dr. Lorenz Näger, Dr. Albert Scheuer

**HeidelbergCement AG**  
Sitz der Gesellschaft:  
Heidelberg  
Eingetragen beim  
Registergericht Mannheim  
HRB Nr. 330082

**Bankverbindungen**  
Commerzbank Heidelberg (BLZ 67240039) Kto. Nr.: 191300300  
(BIC: COBADEFF672) (IBAN: DE97 6724 0039 0191 3003 00)